

Pos. 20

Türblatt



Standort

Sakristei, Südwand, Tür von der Sakristei zum Chor

Maße

Höhe ca. 228,5 cm, Breite ca. 105 cm

Datierung

Künstler

Technik

Holz mit Metallbeschlägen, polychrom gefasst

Schadensbild

- Oberflächenverschmutzung
- Abgebrochene Kanten, Stoßbeschädigungen
- Ausbrüche in der Malschicht
- Senkrechte Einläuferrisse
- Ausbrüche an alten Kittungen

Erforderliche

Maßnahmen

- Oberflächenreinigung
- Ausspänen der Einläuferrisse
- Kittungen der Ausbrüche und der Ausspänungen
- Retusche der Kittungen
- ggf. Partieller Firnisauftrag