

Pos. 5
Taufstein



Standort

Chor, Ostwand

Maße

Höhe ca. 95 cm, Breite ca. 84 cm, Tiefe ca. 84 cm

Datierung

vermutlich 1929

Künstler

vermutlich Entwurf von Prof. Fehrle aus Schwäbisch Gmünd

Technik

Kunststein

Schadensbild

- Oberflächenverschmutzung
- Stoßbeschädigungen
- Wachsflecken
- Basis : Reinigungsspuren

Erforderliche
Maßnahmen

- Oberflächenreinigung
- Entfernung der Wachsflecken
- ggf. Retuschen