


Pos. 9
Altar +
Kreuz



Standort

Chor, Ostwand

Maße

Höhe ca. cm, Breite ca. cm

Datierung

1929

Künstler

Entwurf von Prof. Jakob Wilhelm Fehrle aus Schwäbisch Gmünd

Technik

Kunststein

Schadensbild

- Oberflächenverschmutzung
- Stoßbeschädigungen
- Wachsflecken

Erforderliche
Maßnahmen

- Oberflächenreinigung
- Entfernen der Wachsflecken
- ggf. Retuschen